



Communiqué de presse

Mesures de prévention concernant les platanes entourant le collège Stockmar.

Le secteur de l'intendance et environnement de la Municipalité de Porrentruy a constaté, grâce à l'utilisation d'un drone, que plusieurs arbres bordant le collège Stockmar donnent des signes de faiblesse. Suite à ce constat, une expertise externe sera mandatée rapidement dans le but de faire un état des lieux et entreprendre, si besoin, des mesures de sécurisation des arbres. Par mesure de précaution, deux trottoirs et un parking ont été momentanément fermés.

Le secteur de l'intendance et environnement de la Municipalité de Porrentruy a constaté que plusieurs arbres bordant le collège Stockmar donnent des signes de faiblesse. Grâce à l'utilisation du drone de la police municipale, les branches et la couronne de l'entière des arbres du périmètre ont pu être photographiés. Constatant que ces arbres, de la même essence, du même âge et s'étant développés dans des conditions semblables comportent par endroit des signes similaires de faiblesse, une expertise sur l'entière des individus est nécessaire.

Mesures de précaution.

Bien qu'aucun risque imminent n'ait été identifié, il a été décidé de fermer l'accès à deux trottoirs et un parking par mesure de précaution. En effet, les platanes en question demeurent vigoureux et n'ont donné aucun signe alarmant tel que des chutes de branches ou des branches mortes ne donnant plus de feuilles. Cependant, dans le périmètre direct d'une école, aucun risque ne peut être pris et les mesures de précaution ne pourront être levées qu'après avoir pris connaissance des résultats de l'expertise et la mise en place des éventuelles mesures préconisées. Il apparaît néanmoins que certains arbres devront très potentiellement être abattus et remplacés.

Rajeunissement différé dans le temps.

Le cas de secteur comportant de nombreux arbres d'essence unique, d'âge identique et se développant dans des conditions similaires n'est pas un cas isolé. Le remplacement de ces arbres, souvent anciens est compliqué d'un point de vue du maintien d'une cohérence visuelle et parfois patrimoniale d'un lieu. Néanmoins, le rajeunissement et la diversification des essences en place sont une nécessité, dans le but d'éviter notamment le dépérissement soudain de tout un secteur en cas d'attaque d'un ravageur ou d'un champignon monospécifique. Ce travail de longue haleine est actuellement en cours sur plusieurs sites de la commune.

Contacts : Xavier Brunner, conseiller municipal en charge du département de l'intendance et de l'environnement, 079 279 54 28



Figure 1: Photo par drone d'un arbre signalé par l'employé de la voirie et faisant partie des secteurs fermés



Figure 2: Photo par drone d'un arbre signalé par l'employé de la voirie et faisant partie des secteurs fermés